



Dichtungsservice für optische Sensoren der 6-Serie und EXO-Zentralwischer - jetzt neu bei ecoTech



YSI empfiehlt, alle 2 Jahre die Dichtung an dem Wischerschaft von optischen Sensoren der 6-Serie und dem Zentralwischer der EXO-Sonden zu tauschen. In der Vergangenheit mussten die Geräte zu diesem Zweck zu YSI in die Werkstatt geschickt werden, was zum Teil die Bearbeitungszeiten verlängerte. Mittlerweile ist ecoTech von YSI nach einer Schulung in die Lage versetzt und autorisiert worden, diesen Dichtungsservice in der eigenen Werkstatt in Bonn durchzuführen.

Wir empfehlen dies dringend als vorbeugende Maßnahme, da undichte Sensoren und Zentralwischer in der Regel kostspielige Reparaturen nach sich ziehen und manchmal nur gegen ein Neugerät ausgetauscht werden können. In der Regel kann der Dichtungsservice innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden, sodass Sie nicht lange auf Ihre Geräte verzichten müssen. Sprechen Sie uns hierfür bitte an und vereinbaren Sie einen Termin.

Dichtungsservice für optische YSI-Sensoren (6-Serie)

- Entfernen der Dichtung und der Dichtungshalterung
- Reinigung und Inspektion des Wischerschaftes
- Austausch der Dichtung und Installation der neuen Dichtungshalterung nach YSI-Spezifikationen
- Test der Wischerrotation
- Test des Sensors

Preis: 89,- € netto*)

Dichtungsservice für EXO Zentralwischer

- Eingangskontrolle
- Austausch aller Dichtungen am Zentralwischer
- Abschlussüberprüfung

Preis: 145,- € netto*)

*) Preis gültig bis 31.12. 2020, zzgl. Umsatzsteuer, Verpackung Versand und Versicherung